


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΜΠΛΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ NAZAPET

Αντώνης Πατεράκης
Ζωγράφος - Συντηρητής Αρχαιοτήτων

Στο βορειοανατολικό άκρο του Ισραήλ, 130 χιλιόμετρα από το Τελ-Αβίβ, βρίσκεται η πόλη της Ναζαρέτ, που απλώνεται πάνω στους λόφους της Κάτω Γαλιλαίας, κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδας. Εδώ βρίσκεται ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και μέσα σ' αυτόν η Πηγή της Παρθένου, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και ανήγγειλε στη Μαρία τη γέννηση του Ιησού.

Άλλες εκκλησίες που σχετίζονται με τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι η Λατινική του Αγίου Ιωσήφ, του Μνήστορα της Παναγίας, κτισμένη στα ερείπια του σπιτιού της Αγίας Οικογένειας, και η Γραικο-Καθολική, κτισμένη επάνω στο μέρος όπου ήταν η Συναγωγή της αρχαίας Ναζαρέτ.


Η Ναζαρέτ σήμερα, με 70.000 περίπου κατοίκους, είναι ένα ετερόκλητο σύνολο εθνών και θρησκειών με ξεχωριστά κέντρα και τόπους λατρείας. Έτσι, δίπλα στους Μουσουλμάνους, τους Άραβες και τους Εβραίους, βρίσκονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Μαρωνίτες, Δρούσδοι και άλλοι.





Γενική άποψη
της σημερινής Ναζαρέτ.

Αριστερό τμήμα τέμπλου πριν από τη συντήρηση.

Τμήματα βυζαντινής και πολεοχριστιανικής περιόδου του ναού.



Δεξιό τμήμα τέμπλου πριν από τη συντήρηση.






Αριστερό τμήμα τέμπλου μετά τη συντήρηση.



Χρήση πολυουρεθάνης κατά τη διάρκεια της συντήρησης.



Κεντρικό Βημόθυρο κατό τη διάρκεια της συντήρησης.



Δεξιό τμήμα τέμπλου μετά τη συντήρηση.

OΝαός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι σταυροεπίστεγος Βασιλική. Περατώθηκε γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα. Μέσα στο ναό υπάρχουν δύο ακόμη κτίσματα εκκλησιών, το ένα της παλαιοχριστιανικής εποχής, όπου βρίσκεται η Πηγή της Παρθένου, και το άλλο της Βυζαντινής περιόδου. Μέσα στον κυρίως ναό δεσπόζει ξυλόγλυπτο τέμπλο, κατασκευασμένο το 1767, συμφωνα με την ξυλόγλυπτη επιγραφή:

ΧΑΤΖΗΑΜΑΡΔΕΑΣ ΑΠΟΤΙ-ΜΑΙ ΕΞΩΔΙΔΕ^Ε
ΤΟ - ΤΕΜΠΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΙ-ΑΚΕ 1767

Η συντήρηση του είχε κριθεί απαραίτητη τόσο από τον Μητροπολίτη Ναζαρέτ Κυριάκο και την Αραβόφωνη Ορθόδοξη Κοινότητα όσα και από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρο.

Το αίτημα για τη συντήρηση έγινε αποδεκτό από τον πρώην υφυπουργό Πολιτισμού κ. Ν. Σηφουνάκη και κληματικό συμπρτήτων της Δύναστος Συντήρησης Αρχαιοτήτων μετέβη στην πόλη της Ναζαρέτ για την αποκατάσταση του.

Το τέμπλο, διαστάσεων 13 x 4 μέτρα, κατασκευασμένο εξαρχής για το Ναό του Ευαγγελισμού, σπριζέται σε 14 ορθοστάτες και μία δοκό, που πακτωνεται στους τοίχους της εκκλησίας.

Τα γλυπτά μέρη του είναι κατασκευασμένα από ξύλο καρυδιάς, που χρησιμοποιείται συχνά στην εκκλησιαστική ξυλόγλυπτη.

Τα ξύλα στηρίζεται από την πίσω πλευρά είναι συνδυασμός από κωνόφορα και πλατύφυλλα δεντρά. Η σύνθεση των ξυλόγλυπτων τημάτων μεταξύ τους γίνεται με μεγάλα χειροποίητα καρφιά. Το τέμπλο αποτελείται από αλεπτάληγες γλυπτές ζώνες με επαναλαμβανόμενα φυτικά μοτίβα, σε συμμετρική διάταξη με στοιχεία ελληνικού μπαρόκ. Η ζώνη πάνω από τους κιονίσκους, που διαχωρίζουν 12 δεσποτικές εικόνες, κομείται με διάταξη Αγγέλων. Ολόκληρος ο θριάκιος του τέμπλου, από τη ζώνη της αμπέλου και πάνω, προβάλλεται προς τον κυρίως ναό. Την αισθητική εικόνων συμπληρώνουν τα τρία Βημάθυρα, κατασκευασμένα και αυτά με την ίδια τεχνική. Το τμήμα του διωδεκάστρου δεν υπάρχει, οπως επίσης και η στέψη, εκτός του Σταύρου.

Το τέμπλο στο συνόλο του είναι καλυμμένο με σκούρο χρώμα, το οποίο δεν αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Τα προβλήματα φθόρων που παρουσιάζει την:

α) Φθορά από τη δράση εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο (σαράκι, τερμίτες), με αποτέλεσμα ορισμένα ξυλόγλυπτα τημάτα να μην υπάρχουν πλέον, ενώ άλλα έχουν σαθροποιηθεί.
β) Το κεντρικό βημάθυρο, το τέρος της ωραίας πύλης και οι άγγελοι πανω στους κιονίσκους είχαν καλυφθεί με παχύ στρώμα μπρουντίνας.
γ) Επικάθιση σκόνης και άλλων οργανικών ουσιών στην ξυλόγλυπτη επιφάνεια.

δ) Στα τημάτα εκείνα που είχαν φθαρεί λόγω της δράσης εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο είχε γίνει παλαιότερα συμπλήρωση ή στερέωση με συνθετικό στόκο.

Οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν από το κληματικό συντηρητών ήταν οι εξής:

Α) Αφαίρεση της μπρουντίνας από το κεντρικό βημάθυρο με μηχανικό και χημικό τρόπο (αιθανόλη, print remover). Αποτέλεσμα του καθαρι-

σμού ήταν ν' αποκαλυφθεί ένα κόκκινο χρώμα που κάλυπτε τις παραστάσεις των φυτικών μοτίβων και ένα σκούρο μπλε προς μαύρο για φόντο. Τα ίδια χρώματα αποκαλυφθήκαν και μετά τον καθαρισμό του τόξου πάνω από την ωραία πύλη.
Β) Αφαίρεση της μπρουντίνας, όπως προηγουμένως, από τα αγγελικά πάνω από τους κιονίσκους. Κατά την αφαίρεση αυτή αποκαλυφθήκε το σκούρο καφέ βερνίκι με το οποίο είναι καλυμμένο όλο το τέμπλο.

Συντήρωση ξυλόγλυπτων τημάτων, που είχαν υποστεί φθορά, με τη χρήση πολυουρεθάνης (polyurethane resin A2-44).

Δ) Στέρεωση τημάτων που είχαν φύγει από τη θέση τους με λευκή (PVA emulsion) και θερμοπλαστική κόλλα συλικόνης, καθώς και συμπλήρωση με ξύλινα τημάτα, όπου αυτό ήταν αναγκαίο.

Ε) Ο συνθετικός στόκος που είχε χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση σαθροποιημένων τημάτων δεν αφαιρέθηκε, διότι υπήρχε κινδύνος κατά την αφαίρεσή του να δημιουργηθεί μεγαλύτερη φθορά στο ξύλο.

ΣΤ) Αισθητική αποκατάσταση που αφορούσε:
α) Τον καθαρισμό της ξυλόγλυπτης επιφάνειας από σκόνη και άλλες ουσίες.
β) Χρωματική αποκατάσταση (Liquitex acrylic paints) των φθαρέμμων τημάτων, που συμπληρώθηκαν με πολυουρεθάνη και ξύλο.

γ) Επιφανειακή χρήση βερνικού ντεμί-ματ (Rembrandt Matt and Gloss Varnish). Τέλος, όσον αφορά την απεντούμωση του τέμπλου και των άλλων ξύλινων αντικεμένων μέσα στο ναό, θα γίνει με το αερίο βρωμιούχο μεθύλο από ειδικό συνεργεύο, προκειμένου να σταματήσει αποτελεσματικά η δράση των εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το κλημάτικο των συντηρητών αποτελούσαν:
Αντώνιος Πατεράκης (Διάνο Συντήρησης Αρχαιοτήτων)
Αριστείδης Γέροντας (Διάνο Συντήρησης Αρχαιοτήτων)
Δημήτριος Γελαδάρης (Διάνο Συντήρησης Αρχαιοτήτων)
Χρήστος Ναούμης (η Εφορεία Βιζ. Αρχαιοτήτων)
Γιώργος Μπαλτής (Βιζαντινό Μουσείο Αθηνών)

Conservation of the Sculpted Wooden Iconostasis in the Holy Church of the Annunciation in Nazareth.

A. Paterakis

The Ministry of Culture in Greece was called upon by the religious magistrate and the Arabic-speaking community of the city of Nazareth to attend to the conservation of the historic Greek Orthodox Church of The Annunciation in this city. A mission was sent to Nazareth consisting of a specialized team of conservators by the Minister of Culture, Mr. N. Sifounakis. The problems of deterioration of the sculpted wooden (walnut) iconostasis of the church were related to tunneling by woodworm, overpainting with copper-based paint (imitation gold) and other formic interventions. Conservation treatment of the iconostasis consisted of the mechanical and chemical removal (ethanol, paintstripper) of the overpainting and filling of missing areas with polyurethane resin (A22-44) and walnut wood which was adhered with a PVA emulsion adhesive. Conservation treatment was completed with the cleaning, color integration (Liquitex acrylic paints) of compensated areas and lacquering (Rembrandt Matt and Gloss Varnish). Fumigation is planned for the continued preservation of the iconostasis.

Βιβλιογραφία

1. *The Land of Jesus*, εκδ. Bonechi & Sestini, 1992.
2. *Βασιλικό Τσάφερί. Άγιος Τόπος*, εκδ. Ε. Τζαφέρη Α. Ε., 1992.
3. *Δημητρίου Σταύρου, Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη*, 1993.